






A partir des étiquettes, complétez le tableau dans votre manuel représentant les différents modes de représentation de l'objet technique.


Schéma de fonctionnement



Représentation simplifiée et schématisée de l'objet permettant d'en comprendre son fonctionnement.



Perspective éclatée (3D)




Dessin d'ensemble en projection (2D)

Croquis- Esquisse

Représentation en volume de l'objet
(trois dimensions, 3D).
Il en facilite sa compréhension.


Photo



Elle permet de préciser la position d'assemblage des pièces les unes avec les autres (et par là même, l'ordre de montage des pièces).

Dessin de définition (2D)

Représentation réelle de l'objet après sa fabrication.



Toutes les pièces du système sont représentées, repérées et font référence à la nomenclature qui est le tableau dans lequel se trouve la liste de tous les éléments ainsi que leur numéro (repère), leur nombre (la quantité), leur nom et leur matière.

Perspective filaire ou réaliste (3D)

Il représente une pièce en deux dimensions (2D) en indiquant ses dimensions sous forme de cotation. Il définit complètement une pièce qui pourra être fabriquée. Il comporte au moins trois vues définies les unes par rapport aux autres et alignées sur deux axes.

Représentation simplifiée et schématisée de l'objet permettant d'en comprendre son fonctionnement.

**A
VOUS
DE
JOUER !**